


TECO


XPRR-C 端子保護蓋 安裝說明 XPRS-C



圖一
<4P樣式>

1. 將膨脹螺帽壓花端朝下，依箭頭方向放置到上蓋兩側安裝端子保護蓋的沉孔內(如圖一)。
2. 請使用附件包的固定螺絲進行固定(如圖二)過短或過長的螺絲將影響固定效果。
3. 安裝FG系列外操作把手時，請依圖二虛線所示，參閱<表一>使用工具剪下對應支架遮板，避免與外操作把手干涉。


負載側&負載側
固定螺絲位置
(M3x12 SP螺絲)



5K40A213A100

負載側
固定螺絲位置
(M3x12 SP螺絲)

電源側
固定螺絲位置
(M3x12 SP螺絲)



圖二

A 支架遮板

B 支架遮板

<表一>

端子保護蓋	安裝位置	支架遮板
XPRR-C	電源側	A
	負載側	A
XPRS-C	電源側	A
	負載側	B

東元電機股份有限公司

新竹縣新竹工業區中華路15號 電話：(03)598-1711